2012年9月3日(月)

映像情報メディア学会技術報告

# レーザー3次元計測によるプレス穴部品の穴位置計測手法の開発

佐藤 諒一<sup>†</sup> 加藤 邦人<sup>†</sup> 原田 耕太<sup>‡</sup>

↑岐阜大学工学部 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1番1

‡KYB(株) 〒509-0297 岐阜県可児市土田 505番地

# 

**あらまし** プレス部品に対し非接触な穴位置計測を行い,コストの削減,計測時間の短縮を目指し,さらに 計測対象に汎用性を持った計測システムを目標とする.穴位置計測を穴中心間距離を求めることとし,本研究 では,カメラとレーザー,回転テーブルを用いた3次元計測を行い,プレス部品の穴位置を非接触に計測する システムを構築した.

キーワード 3次元計測,光切断法,プレス部品,穴位置計測

## 1. まえがき

プレス部品のボルト等取り付け穴の寸法は高い精 度を要求される.穴位置計測に接触センサーを用い る場合,高精度に測ることができるが,コストや計 測時間等の問題がある.そこで,カメラとラインレ ーザー,回転テーブルを用いた非接触計測を用い, 低コストで高速な計測システムを構成することを目 標とする.

本研究では3次元計測で図1に 表すプレス部品に開けられている 2つの穴中心間距離を計測する.

3 次元計測で広く用いられるス テレオ計測では,金属面に画像特 徴がないため対応点を検出するの が困難である.そこで,レーザー を用いた光切断法を採用し,3 次 元点取得の精度向上を図った.

取得した1枚の画像から得られ るレーザーの切断点は穴1つに対

し最大2点である.そこで,回転テーブルを用い計 測対象を回転させ,レーザーの照射位置をずらすこ とで,穴円周上の三次元点を複数得ることとした. これらの3次元点は回転テーブルによる回転量が既 知であるため,同一円周上に復元することができ, 円を空間内で一意に決定できる.

## 2. キャリブレーション

カメラキャリブレーションは,図 2に示すような キャリブレーションボックスを用い行った.このと き,図 2右で示されるキャリブレーションボックス の右上の頂点を世界座標系の原点とした<sup>[1][2]</sup>.また, レーザーのキャリブレーションを行うために,キャ リブレーションボックスを移動させ,レーザー平面 推定精度を向上させた.

さらに,回転テーブルについてもキャリブレーションボードを用いキャリブレーションを行った.



図 1計測対象



図 2 カメラとレーザーのキャリブレーション

# 3. 計測アルゴリズム

### 3.1. レーザー光切断点の取得

レーザー光がプレス穴により切断される座標を取 得した結果を図 3に示す.しかし,検出された点は 穴円周上に対しやや内側になった.これは,金属面 の荒れやレーザーの鏡面反射,またプレスによる変 形が原因と考えられる.

そこで、穴円周エッジの情報もレーザー光切断点 の取得に用いた.画像取得の際にレーザーを照射し た画像と、照射していない画像の2枚を取得し、照 射していない画像からCanny法により穴に対応する エッジ検出を行った.照射した画像からはガウス近 似<sup>[3]</sup>を用いてレーザー領域を直線検出した.両者を 統合することで、穴円周のエッジとレーザーの交点 を求めた.各過程の画像を図4に示す.

図 5に比較画像を示す.エッジ情報とガウス近似 を用いた結果では、より正確に穴円周上の座標を検 出できている.



-27-



図 5 端点検出結果の比較

## 3.2. 回転量による座標復元

計測対象を回転テーブルに設置し、図 6に示すように一定角回転させながら穴円周上の3次元点を複数取得する.図 6の①は最初の設置した状態で、① から  $\theta_1$ 回転させた状態が②であり、①から  $\theta_2$ 回転させた状態が③である. $\theta_1$ 、 $\theta_2$ が既知なので②、③ の状態で取得した3次元点を①の状態に復元できる.



図 6 回転量による座標復元の概念図

#### 3.3. 穴間距離の導出

世界座標系で求めた円上の3次元点を2次元平面 に射影して、2次元座標として穴中心座標を求める. 概念図を図7に示す.世界座標系XYZ上の3次元点 群から最小二乗法で近似面を求める.この平面の法 線ベクトルとZ'軸の方向ベクトルが一致する新た な座標系X'Y'Z'に変換する.新たな座標系では3次 元点のZ成分は一致する.よって3次元点をXY平 面に射影し2次元座標として、平面上での円を式(1) を用いて求める.ただし、円を中心座標(a,b)、半径 rとした一般式とし、わかりやすくするためA=-2a, B=-2b. C=a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>-r<sup>2</sup>とする.

2 次元座標として求められた中心座標を 3 次元点 に再射影し, 3 次元中心座標を求める.



図 7 円中心推定の概念図

$$\begin{pmatrix} \Sigma x_i^2 & \Sigma x_i y_i & \Sigma x_i \\ \Sigma x_i y_i & \Sigma y_i^2 & \Sigma y_i \\ \Sigma x_i & \Sigma y_i & \Sigma 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\Sigma (x_i^3 + x_i y_i^2) \\ -\Sigma (x_i^2 y_i + y_i^3) \\ -\Sigma (x_i^2 + y_i^2) \end{pmatrix}$$
(1)

#### 3.4. 実験

プレス部品に対して 2 つの穴中心間距離を計測す る実験を行った.計測対象を回転テーブルに設置し た状態を基準とし 45 度まで 5 度毎に回転させ,画像 を取得した.取得した画像の一部を図 8に示す.図 8 の左列はレーザー照射有の画像,右列はレーザー照 射無の画像である.



(b)  $\theta = 20^{\circ}$ 



図 8 撮影画像

10回の計測を行った結果,穴中心間距離を真値85 mmに対し,平均誤差0.132 mmで計測することができた.

#### 4. まとめ

カメラとレーザー,回転テーブルを用いた非接触 計測システムを構築した.しかし,計測対象が金属 であることや,プレスによる変形の影響でレーザー 光切断点の検出誤差が精度に大きく関わっているこ とがわかった.今後は,計測対象が金属であること. また,変形を考慮した計測を行い,精度向上を目指 す.同時に,複数の穴の同時計測,汎用的な部品形 状への対応も目指す.

## て 献

- [1] 井口 征士, 佐藤 宏介:"三次元画像計測", 昭晃 堂, 1990
- [2] 徐 剛,辻 三郎:"3 次元ビジョン",共立出版, 1998
- [3] Fisher, R. B., D. K. Naidu.:"A Comparison of Algorithms for Subpixel Peak Detection: "Image Technology : Advances in Image Processing, Multimedia and Machine Vision", Springer-Verlag, Sanz, pp. 385-404,1996